

BAKTERIOLOGISK KONTROL**DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

I/S Uggeløse Vandværk
Postbox 13
3540 Lyngø

Analyserapport nr. 20120917/005
 17. september 2012
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Lyngø Bibliotek og Tage Bagger
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *					
Temperatur	9,8 °C	Prøvested:	Afgang, værk		
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2012-09-11 Kl. 08:30		
Smag	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet	DS/EN ISO 19458	
Farve	Ingen				
Udseende	Klar				
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C	pr.ml	5	50	DS/EN6222	
Kimtal v. 37°C	pr.ml	< 1	5	DS/EN6222	
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.